

Требования по минимальной продолжительности производственного стажа персонала НК, заявившегося на сертификацию

| Методы неразрушающего контроля | Стаж (месяцы) ^{абв} | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| | Уровень I ^{гд} | Уровень II ^{где} | | Уровень III ^ж | |
| | | Есть I уровень | Нет I уровня | Есть II уровень | Нет II уровня |
| АТ, ЕТ, ИТ, ЛТ, РТ, УТ | 3 | 12 | 15 | 30 | 42 |
| МТ, РТ, СТ, VT | 1 | 4 | 5 | 16 | 20 |

^а - Длительность стажа в месяцах оценивается по номинальной 40-часовой неделе или по законодательно установленной рабочей неделе. Если кандидат работает более 40 часов в неделю, то в стаж принимаются все отработанные часы, но должно быть представлено подтверждение этого стажа.

^б - Расчет стажа может идти одновременно по двум или более методам НК. При этом общая требуемая продолжительность сокращается следующим образом:

- два метода контроля – общая требуемая продолжительность стажа сокращается на 25%;
- три метода контроля – общая требуемая продолжительность стажа сокращается на 33%;
- четыре и более методов контроля – общая требуемая продолжительность стажа сокращается на 50%.

^в - Во всех случаях от кандидата требуется показать, что для каждой комбинации метод НК /сектор, по которым он является соискателем на сертификацию, он имеет как минимум половину производственного стажа в соответствии с таблицей и этот период должен иметь длительность не менее одного месяца.

^г - Длительность стажа может быть уменьшена на 50%, но должна составлять не менее одного месяца, если претендент сертифицируется в ограниченной области (например, УТ - контроль толщины).

^д - До 50% требуемого стажа можно приобрести при прохождении практических курсов, продолжительность которых учитывается с применением коэффициента 7. Курсы должны быть посвящены практическому решению часто возникающих проблем при проведении контроля, значительное время должно быть уделено контролю дефектных образцов. Программа курсов должна быть утверждена органом по сертификации.

^е - При сертификации на II уровень производственным стажем является опыт работы в качестве специалиста I уровня квалификации.

^ж - При сертификации на III уровень производственным стажем является опыт работы в качестве специалиста II уровня квалификации. Если кандидат сертифицируется сразу на III уровень, не имея уровня II, никакого уменьшения требуемого стажа не допускается.